

ストリングトレーサ 測定不可太陽電池モジュールの対応について

お買い上げ頂きました標記装置におきまして、一部の太陽電池モジュールにおいて、測定できない事象が発生しておりますが、下記の商品で改善したソフトウェア（SPST-A2専用）を提供致しますので、お知らせ致します。

1. 対象商品

名称：太陽電池故障箇所特定装置『ストリングトレーサ』

形式： SPST-A2



2. 事象

I-V 特性を測定する際、画面上に『定格オーバー』と表示され、測定できない事象が発生しております。（機器が故障することはありません。）

3. 対応したモジュール

測定不可を改善した太陽電池モジュールは下表のとおりです。

測定不可を改善した太陽電池モジュール

メーカー	形式
Panasonic	VBHN290SJ27
Panasonic	VBHN250SJ31

4. 更新ソフトウェア

ホームページ内の更新ソフトウェアをダウンロードしてください。

